

## Q1® T-shirt

Das Q1® T-shirt ist ein bequemes und atmungsaktives Kleidungsstück aus 100% Baumwolle.



### Merkmale

100% Baumwolle  
Komfortabel und atmungsaktiv  
Erhältlich in 5 Größen

### Erhältliche Farbe

Schwarz

### Ausführungen

	S	M	L	XL	XXL
Körperlänge	70 cm	72 cm	76 cm	78 cm	80 cm
Brust	49 cm	51 cm	55 cm	57 cm	59 cm
Schulter an Schulter	46 cm	48 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Armöffnung gerade	23 cm	24 cm	26 cm	27 cm	28 cm
Ärmellänge	18 cm	19 cm	21 cm	22 cm	23 cm
Ärmelöffnung	16 cm	17 cm	19 cm	19,5 cm	20,5 cm
Halsbreite	18,5 cm	19 cm	20 cm	20,5 cm	21 cm
Halsrippenhöhe	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm	1,5 cm
Körper und Ärmelsaum	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

**Additional Information****Lagerung und Handhabung**

Q1® Premium Masking Solutions muss an einem trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Frost. Die Lagertemperaturen sollten so nah wie möglich an der Raumtemperatur liegen; empfohlen wird eine Lagertemperatur zwischen 15°C und 25°C bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Lagern Sie Klebebänder und verwandte Produkte nicht in der Lackierkabine während der Einbrennzyklen.

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie das Klebeband anbringen wollen, gereinigt, getrocknet und frei von Öl und Staub ist. Es wird empfohlen, das Klebeband nicht bei Temperaturen unter 10°C anzubringen. Bei einer Lagertemperatur unter 10°C wird immer empfohlen, das Band vor der Verwendung bei Raumtemperatur (15°C - 25°C) zu konditionieren. Wir empfehlen immer, das Material in Bezug auf die gewünschten Anwendungen zu testen.

**Lagerfähigkeit ab Herstellungsdatum**

Keine Vergilbung und < 10% Leistungsverlust bei 23 °C, 50% Luftfeuchtigkeit gelten als 12 Monate Q1® Premium Masking Solutions übernimmt keine Verantwortung für defektes Material, wenn es nicht gemäß den oben genannten Bedingungen gelagert und verwendet wird.

**Technische Informationen Haftungsausschluss**

Die in diesen Unterlagen enthaltenen technischen Informationen, Vorschläge und sonstigen Angaben sind zu Ihrer Orientierung und Verwendung zusammengestellt worden. Die Informationen beruhen auf Erfahrungen und Tests, die Q1® Premium Masking Solutions für zuverlässig hält. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen wird nicht garantiert. Q1® Premium Masking Solutions hat keine Kontrolle über die Bedingungen, unter denen die Produkte verwendet, gelagert oder gehandhabt werden. Die obigen Informationen stellen keine Garantie dar.

**Produktverwendung**

Q1® weist darauf hin, dass es viele Faktoren gibt, die sich der Kontrolle von Q1® entziehen, aber im Wissen des Anwenders liegen und die Verwendung und Leistung der Q1® Produkte beeinflussen können.

Q1® weist den Benutzer der Produkte darauf hin, dass er sicherstellen muss, dass die Produkte gemäß den oben abgedruckten Anweisungen verwendet werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders festzustellen, dass alle Vorbereitungen korrekt durchgeführt wurden und dass die Arbeitsbedingungen den Angaben in der Q1®-Literatur entsprechen.